

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Ve znění vyhlášky 460/2005 Sb.

Název výrobku: **WATER SOLUBLE DE-GREASER  
VODOU ŘEDITELNÉ ROZPOUŠŤEDLO**  
Datum vydání: 28.12.2006

**1 Identifikace látky nebo přípravku**

Chemický název přípravku: **WATER SOLUBLE DE-GREASER**  
Použití přípravku: vodou ředitelné odmašťovadlo

Identifikace výrobce, dovozce nebo distributora

Výrobce: X-LITE UK  
The Fulcrum  
H1 Vantage Way  
Poole, Dorset  
BH12 4NU  
Tel: 01202 307790  
Fax: 01202 746853

Distributor: JAN HALBICH  
Kutnohorská 288  
109 00 Praha 10  
Tel/Fax: 00420

**2 Informace o složení látky nebo přípravku**

Chemický název	CAS	ES (EINECS)	Koncentrace (%)	Symbol nebezpečí	R-věty
Petrolej bez zápachu	64742-47-8		60-100	Xn	65, 66
D023 Aniontové povrchově aktivní činidlo			1-5	Xn	22, 36/38
Uhlovodíková pohonná látka	68476-85-7		10-30	Fx	12

Znění R-vět je uvedeno v kap. 16

**3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku**

Vysoce hořlavé. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

**4 Pokyny pro první pomoc**

Všeobecné pokyny: ve vážných případech volat lékaře nebo rychlou lékařskou pomoc

Při styku s kůží: okamžitě umýt mýdlem a vodou

Při zasažení očí: okamžitě vypláchnout vodou a v případě potřeby vyhledat lékařskou pomoc  
 Při požití: vypláchnout ústa vodou  
 Při vdechnutí: dopravit postiženého na čerstvý vzduch

## 5 Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva: prášek, pěna, CO<sub>2</sub>

Zvláštní nebezpečí: Nádrže vystavené ohni zchladit vodou. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se hromadit při zemi v blízkosti zdrojů vzplanutí. Výpary mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem.

## 6 Opatření v případě náhodného úniku

Doporučené metody čištění a znehodnocení: Používejte materiály odolné ohni a výbuchu. Vyvarujte se jiskrám, plamenům, teplu a kouření. Větrejte. Prostředek zachyťte do inertního materiálu. Odpady skladujte v uzavřených nádobách. Kontaminované materiály odevzdejte ve schváleném sběrném místě.

## 7 Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: Používejte mimo dosah zdrojů vzplanutí (otevřený plamen, jiskry) a tepla. Vyvarujte se rozlití a kontaktu látky s kůží a očima. Pozor – nádoba je pod tlakem. Nevystavujte teplotám přesahující 50°C. Nepropíchejte či nespalujte prázdné nádoby.

Pokyny pro skladování: Skladujte v chladném a suchém místě, mimo dosah všech zdrojů tepla včetně slunečního záření.

## 8 Kontrola expozice a ochrana osob

Chemický název	CAS	STD	LT Exp. 8Hrs	ST Exp. 15 min
Petrolej bez zápachu	64742-47-8	OEL	1200 mg/m <sup>3</sup>	3600 mg/m <sup>3</sup>

OEL – pracovní expoziční limit

Osobní ochranné pomůcky:

- ochrana rukou – ochranné rukavice odolné chemickým látkám
- ochrana očí – ochranné brýle

## 9 Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: aerosol (sprej)

## 10 Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: teplo, otevřený oheň a jiné zdroje vzplanutí.

Materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: silné oxidační přípravky.

Nebezpečné rozkladné produkty: spalováním vzniká: CO<sub>2</sub> a CO

**11 Toxikologické informace**

Při inhalaci: Vdechování vysokých koncentrací výparů může způsobit malátnost, mdlo od žaludku a bolesti hlavy.

Při kontaktu očí: Může způsobit podráždění oka

Při kontaktu s kůží: Opakovaný kontakt s kůží může způsobit vysušení a popraskání.

Při požití: Může způsobit podráždění úst, dýchacího ústrojí a zažívacího systému

**12 Ekologické informace**

Životnímu prostředí bezpečný

**13 Informace o zneškodňování**

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Nepropíchejte či nespalujte prázdné nádoby. Odložte do schváleného sběrného místa.

Musí být ve shodě s aktuálními předpisy, zákony atd.

**14 Informace pro přepravu**

Výstražná tabule – hořlavý plyn

Pozemní doprava

Číslo UN: 1950

ADR třída: 2 (plyny, stlačené, kapalně nebo rozpuštěný pod tlakem)

Námořní doprava

Číslo UN: 1950

Letecká přeprava

Číslo UN: 1950

**15 Informace o právních předpisech**

Symbol nebezpečí: vysoce hořlavé

R-věty:

R12 Vysoce hořlavé

R66 Opakovaný kontakt s kůží může způsobit vysušení a popraskání

S-věty:

S2 Uchovejte mimo dosah dětí

S9 Uchovejte nádobu v dobře větratelné místnosti

S16 Uchovejte mimo dosah zdroje vzplanutí, zákaz kouření

S24 Zamezte styku s pokožkou

S35 Nádobu i její obsah musí být zlikvidován bezpečným způsobem

S37 Použijte ochranné rukavice

S51 Používejte pouze v dobře větratelných místech

Dodržujte platnou legislativu pro práci s nebezpečnými látkami a v nebezpečných provozech.

**16 Další informace**

Číslo SDS: A3148

R-věty:

R12 Vysoce hořlavé

R22 Při požití škodlivé

R36 Dráždí oči a kůži

R66 Opakovaný kontakt s kůží může způsobit vysušení a popraskání

R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic