

Kompresor MAX1 Power One umožňuje huštění tlaku až do 150 PSI (10,3 bar). Tlak si jednoduše nastavíte na displeji kompresoru. Hustilku lze použít k nafukování automobilových a motocyklových pneumatik, jízdních kol, míčů, nafukovacích hraček, apod.. Dále lze použít k měření tlaku v pneumatikách, nebo jako přenosnou svítilnu.

## NÁVOD K OBSLUZE:

1. Jeden konec vzduchové hadičky připojte k hustilce a druhý nasuňte na ventilek pneumatiky. U FV ventilků je třeba k hadičce nejdříve připojit adaptér pro FV ventily.
2. Stiskněte tlačítko „UNIT“ a nastavte tlak pomocí tlačítek „+“ a „-“.
3. Stiskem spouštěcího tlačítka zahájíte huštění.
4. Opakovaným stiskem tlačítka „UNIT“ zobrazíte hodnotu v jednotkách PSI, bar, KPa, nebo kg/m<sup>2</sup>.
5. Pokud tlak dosáhne nastavené hodnoty, hustilka se automaticky vypne. Stiskněte znovu spouštěcí tlačítko a indikátor LED zhasne.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

napětí: 15 V  
max. proud: 5 A  
max. tlak: 150 PSI  
provozní teplota: -20 ~ +60 °C  
rozměry: 55 × 45 × 195 mm  
hmotnost: 420 g

**FUNKCE:** 1. huštění 2. měření tlaku 3. svícení baterkou

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:** kompresor, šlaufek, FV redukce na AV, jehla na míč, plastová redukce, nabíječka do auta, síťový adaptér

## VAROVÁNÍ:

- Udržujte mimo dosah dětí. Kompresor neslouží jako hračka.
- Nikdy nefoukejte do uší, očí ani úst.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlaviny (např. benzínové stanice).
- Kompresor při spuštění generuje teplo. Vyhýbejte se přehřátí dostatečnou pauzou mezi delším používáním (cca 8 minut).
- Pokud uslyšíte abnormální zvuk, nebo se teplota příliš zvýší, okamžitě kompresor vypněte a nechte vychladnout alespoň po dobu 15 minut. Dbejte zvýšené pozornosti při sundávání šlaufku, může dojít k popálení.
- Pokud není kompresor používán po delší dobu, uschovejte jej na suchém místě. Pokud je kompresor uskladněn dlouhodobě, nabíjte jej alespoň každých 6 měsíců. Nebude docházet ke zkrácení životnosti baterie.
- Chraňte hustilku před deštěm, pády a nárazy.
- K čištění nepoužívejte chemické přípravky, ani čisticí prostředky. Otírejte pouze suchým hadříkem.

**DISTRIBUTOR:** Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, Srch 533 52, tel.: +420 466 944 023, www.cyklomax.cz

